

EL4001 – Conversión de la Energía y Sistemas de Eléctricos

Ejercicio 5

Problema 1

Parte a). La expresión del torque del motor de inducción, con $y = R_2/s$ viene dada por:

$$T_M(s) = \frac{3 \cdot R_2}{s \cdot \omega_s} \cdot \frac{V^2}{\left(R_1 + \frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2)^2}$$

$$T_M(y) = \frac{3 \cdot V^2}{\omega_s} \cdot \frac{y}{(R_1 + y)^2 + (X_1 + X_2)^2}$$

Derivando e igualando a cero:


$$\frac{dT_M}{dy} = \frac{3 \cdot V^2}{\omega_s} \cdot \frac{(R_1 + y)^2 + (X_1 + X_2)^2 - y \cdot 2(R_1 + y)}{[(R_1 + y)^2 + (X_1 + X_2)^2]^2} = \frac{3 \cdot V^2}{\omega_s} \cdot \frac{R_1^2 - y^2 + (X_1 + X_2)^2}{[(R_1 + y)^2 + (X_1 + X_2)^2]^2}$$

$$\frac{dT_M}{dy} = 0 \rightarrow R_1^2 - y^2 + (X_1 + X_2)^2 = 0$$

$$y^* = \frac{R_2}{s^*} = \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2}$$

$$s^* = \frac{R_2}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2}}$$

Parte b). Utilizaremos los parámetros por enrollado y tensión entre fases por tratarse de una conexión Δ , recordando que la corriente del modelo corresponde a corriente por enrollado.



Dado que la máquina es de 4 polos, se tiene que $\omega_s = 2\pi 50 / (4/2) = 50\pi \text{ [rad/s]} = 1500 \text{ [rpm]}$. Luego:

$$s = \frac{1500 - 1455}{1500} = 0,03$$

Resolviendo el circuito:

$$I_0 = \frac{380}{1500} + \frac{380}{j30} = 12,6692 \angle -88,85^\circ [A]$$

$$I_1 = \frac{380}{\left(0,3 + \frac{0,18}{0,03}\right) + j(0,6 + 0,6)} = \frac{380}{(0,3 + 6) + j1,2} = 59,2522 \angle -10,78^\circ [A]$$

$$I_D = I_1 + I_0 = 63,1006 \angle -22,11^\circ [A]$$

$$P_{Motor} = 3 \cdot R_2 \cdot \frac{1-s}{s} \cdot |I_1|^2 = 3 \cdot 0,18 \cdot \frac{1-0,03}{0,03} \cdot 59,2522^2 = 61,2990 [kW]$$

$$S_{3\phi} = 3 \cdot V_{ff} \cdot I_D^* = 3 \cdot 380 \cdot 63,1006 \angle 22,11^\circ = 71,9347 \angle 22,11^\circ [kVA]$$

$$S_{3\phi} = 66,6448 [kW] + j27,0752 [kVAr]$$

$$\cos\phi = 0,9265 \text{ inductivo}$$

$$\eta = \frac{61,2990}{66,6448} = 91,98\%$$

A la partida:

$$I_0 = 12,6692 \angle -88,85^\circ [A]$$

$$I_1 = \frac{380}{(0,3 + 0,18) + j(0,6 + 0,6)} = 294,0176 \angle -68,20^\circ [A]$$

$$I_D = I_0 + I_1 = 305,9055 \angle -69,04^\circ [A] \rightarrow I_L = \sqrt{3} \cdot I_D = 529,8438 [A]$$

$$T_{partida} = \frac{3 \cdot 0,18}{1 \cdot 50\pi} \cdot \frac{380^2}{\left(0,3 + \frac{0,18}{1}\right)^2 + (0,6 + 0,6)^2} = 297,1807 [Nm]$$

Para imponer torque máximo a la partida basta hacer $s^* = 1$ en la ecuación de la parte a). Entonces:

$$R_2^* = \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2)^2} = \sqrt{0,3^2 + 1,2^2} = 1,2369 [\Omega]$$

Luego, la resistencia que debe añadirse es $R_R = R_2^* - R_2 = 1,2369 - 0,18 = 1,0569 [\Omega]$. En estas condiciones:

$$I_0 = 12,6692 \angle -88,85^\circ [A]$$

$$I_1 = \frac{380}{(0,3 + 1,2369) + j(0,6 + 0,6)} = 194,8830 \angle -37,98^\circ [A]$$

$$I_D = I_0 + I_1 = 203,1162 \angle -40,75^\circ [A] \rightarrow I_L = \sqrt{3} \cdot I_D = 351,8076 [A]$$

$$T_{partida} = \frac{3 \cdot 1,2369}{1 \cdot 50\pi} \cdot \frac{380^2}{(0,3 + 1,2369)^2 + (0,6 + 0,6)^2} = 897,1891 [Nm]$$


Con esto se logra reducir de manera importante la corriente de partida y aumentar el torque de partida. Esta resistencia adicional debe cortocircuitarse al tomar velocidad.

Problema 2

Parte a). De la prueba en vacío, $s = 0$ y la impedancia de la rama serie se hace infinita:

$$R_{Fe} = \frac{V^2}{P_{3\phi}/3} = \frac{(220/\sqrt{3})^2}{600/3} = 80,67 [\Omega]$$

$$X_m = \frac{V^2}{\sqrt{(V \cdot I)^2 - (P/3)^2}} = \frac{(220/\sqrt{3})^2}{\sqrt{\left(\frac{220}{\sqrt{3}} \cdot 20\right)^2 - (600/3)^2}} = 6,37 [\Omega]$$




De la prueba de rotor bloqueado, $s = 1$, y despreciamos la rama shunt:

$$R_1 + R_2 = \frac{P_{3\phi}/3}{I^2} = \frac{1500/3}{50^2} = 0,2$$

$$\rightarrow R_1 = 0,15 [\Omega] \quad R_2 = 0,05 [\Omega]$$

$$X_1 + X_2 = \frac{\sqrt{(V \cdot I)^2 - (P/3)^2}}{I^2} = \frac{\sqrt{\left(\frac{220}{\sqrt{3}} \cdot 50\right)^2 - (1500/3)^2}}{50^2} = 0,2828 [\Omega]$$

$$\rightarrow X_1 = X_2 = 0,1414 [\Omega]$$



Parte b). Igualamos el torque motriz con los 80 [Nm] del torque resistivo (Sea $y = R_2/s = 0,05/s$):

$$T_M = \frac{3 \cdot 0,05}{s \cdot 2\pi 50} \cdot \frac{(220/\sqrt{3})^2}{\left(0,15 + \frac{0,05}{s}\right)^2 + (0,1414 + 0,1414)^2} = \frac{154,061985 \cdot y}{(0,15 + y)^2 + (0,2828)^2} = 80 [Nm]$$

$$80 \cdot (y^2 + 2 \cdot 0,15 \cdot y + 0,15^2 + 0,2828^2) = 154,061985 \cdot y$$

$$80y^2 - 130,061985y + 8,1980672 = 0$$

$$y_1 = \frac{0,05}{s_1} = 1,560089 \quad y_2 = \frac{0,05}{s_2} = 0,065686$$

$$s_1 = 0,032049 \quad s_2 = 0,761197$$

Nos quedamos con la solución de menor deslizamiento, $s = 0,032049$.

$$I_0 = \frac{220/\sqrt{3}}{80,67} + \frac{220/\sqrt{3}}{j6,37} = 20,0020 \angle -85,49^\circ [A]$$


$$I_1 = \frac{220/\sqrt{3}}{\left(0,15 + \frac{0,05}{0,032049}\right) + j(0,2828)} = 73,2789 \angle -9,39^\circ [A]$$

$$I_L = I_1 + I_0 = 80,4618 \angle -23,35^\circ [A]$$

$$S_{3\phi} = 3 \cdot V_{fn} \cdot I_L^* = 3 \cdot \frac{220}{\sqrt{3}} \cdot 73,2789 \angle 23,35^\circ = 27,9230 \angle 23,35^\circ [kVA]$$

$$S_{3\phi} = 25,6361 [kW] + j11,0672 [kVAr]$$

$$\cos\phi = 0,9181 \text{ inductivo (No es necesario)}$$




Si se desea que $\cos\phi = 0,93 \rightarrow \phi = 21,57^\circ$

$$Q = P \cdot \tan(\phi) = 25,6361 \cdot \tan(21,57) = 10,1345 [kVAr]$$

Por lo tanto es necesario agregar:

$$Q_C = 11,0672 - 10,1345 = 0,9327 [kVAr]$$

Parte c). A continuación se muestra el gráfico de torques de este problema.



El punto de la derecha es el de menor deslizamiento. En este punto, si la velocidad cae, $T_M > T_R$ y la máquina vuelve a acelerar; si la velocidad aumenta, $T_R > T_M$ y la máquina se frena volviendo siempre al punto de equilibrio. En cambio, en el punto de mayor deslizamiento (izquierda), al caer la velocidad $T_R > T_M$ y la máquina se frenará hasta detenerse. Si la velocidad aumenta, $T_M > T_R$, y la máquina acelerará hasta el punto de equilibrio estable.