



Resumen

- Un transformador (trafo) es un dispositivo eléctrico que utiliza el acople magnético entre 2 inductores para su funcionamiento.
- Fx → Cambiar niveles de corriente y voltaje.
- Trafo ideal no tiene pérdidas y su potencia se mantiene constante, por lo que si aumenta el voltaje, disminuye la corriente y viceversa.
- Modelo circuital:




- Razón de transformación: $\frac{N_2}{N_1} = M$

- Algunos casos y ecuaciones:




$$\frac{V_2}{V_1} = M ; \quad \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{M}$$


$$Z_1 = \frac{1}{M^2} \cdot Z_2 \quad \text{para todos los casos}$$



$$\frac{V_2}{V_1} = M ; \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{M}$$



$$\frac{V_2}{V_1} = -M ; \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{M}$$




$$\frac{N_2}{N_1} = -n \quad ; \quad \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{n}$$

P2)

a) $\cos^{-1}(0,8) = 36,87^\circ$

$$|S| = \frac{P}{0,8} = 125 \Rightarrow S = (125 \angle 36,87^\circ) [\text{VA}]$$

$$Z_L = \frac{V^2}{S^*} = \frac{150^2}{(125 \angle 36,87^\circ)^*} = 143,9998 + j \cdot 108,0003 \approx 144 + j \cdot 108 [\Omega]$$



$$z_3 = 154 + j \cdot 108 [\Omega]$$

$$z_3' = \frac{1}{4} \cdot z_3 = 38,5 + j \cdot 27 [\Omega]$$

$$z_2 = 68,5 + j \cdot 47 [\Omega]$$

$$z_2' = \frac{4}{9} \cdot z_2 = 30,4444 + j \cdot 20,8889 [\Omega]$$

$$z_{in} = 30,4444 + j \cdot 20,8889 [\Omega]$$

b) $I_L = \frac{V_L}{Z_L} = \frac{150}{144 + j \cdot 108} = (0,6667 - j \cdot 0,5) [A]$

$$I_2 = 2 \cdot I_L$$

$$I_1 = \frac{3}{2} \cdot I_2 = 3 \cdot I_L = 2 - j \cdot 1,5 [A]$$

$$V_f \cdot I_1 \cdot z_{in} = (207,2222 - j \cdot 58,8888) [V]$$

→ fasor → $(215,4273 \angle -15,86^\circ) [V]$