


Ejercicio N°1.

P1.- La figura muestra un sistema de transmisión de potencia. El piñón del sistema de engranajes está conectado a un motor de 2[kW] de potencia que gira a 750 [rpm]. Los engranajes tienen 17 y 46 dientes respectivamente y la eficiencia de este sistema de transmisión es de 97% debido a la fricción. La potencia del motor es después distribuida en dos correas conectadas a las poleas mostradas en la figura. Suponga para tensiones que $T_1=8T_2$, $T_3=35[\text{kgf}]$ y $T_4=5[\text{kgf}]$.

- Encuentre los valores de T_1 y T_2 .
- Encuentre los valores de M , V y T a lo largo del eje. Indique en que parte del eje los esfuerzos son máximos.
- Diseñe el eje (material, dimensiones, etc) con el criterio de falla que estime conveniente. Indique claramente cualquier suposición o simplificación que haga en este análisis.

(todas las medidas de la figura están en milímetros)



PAUTA EJERCICIO 1 ME56A - 2005/01

Felipe Figueroa G.
ffiguero@ing.uchile.cl
01/IV/2005

1. Pauta

Parte a)

Cálculo del torque transmitido al eje por el motor.

$$P_{motor} = 2[kW]$$

$$P_{eje} = 0,97 \cdot P_{motor} = 0,97 \cdot 2[kW] = 1,94[kW]$$

$$\omega_{motor} = 750[rpm]$$

$$\omega_{eje} = \frac{17}{46} \cdot 750[rpm] = 277,17[rpm] = 277,17 \cdot \frac{2\pi}{60} [\frac{rads}{seg}] = 29,03 [\frac{rads}{seg}]$$

$$T_{eje} = \frac{P_{eje}}{\omega_{eje}} = \frac{1,94[kW]}{29,03 [\frac{rads}{seg}]} = 66,83[Nm]$$

La tensión T_1 puede ser despejada aplicando suma de torques en el eje igual a cero.

$$T_{eje} = (T_1 - T_2) \cdot r_1 + (T_3 - T_4) \cdot r_2$$

$$66,83[Nm] = \left(T_1 - \frac{T_1}{8}\right) \cdot \frac{200[mm]}{2} + (35[kgf] - 5[kgf]) \cdot \frac{300[mm]}{2}$$

$$\Rightarrow T_1 = 259,43[N]$$

$$\Rightarrow T_2 = 32,43[N]$$

$$T_3 = 35[kgf] = 343,23[N]$$

$$T_4 = 5[kgf] = 49,03[N]$$

Parte b)

Suponiendo apoyos simples en el eje, el DCL de éste queda como el de la fig.1.




Figura 1: Cargas aplicadas al eje en apoyos simples. Este es el plano X-Y

En donde $P_1 = T_3 + T_4 = 392,27[N]$ y $P_2 = T_1 + T_2 = 262,74[N]$. Entonces los diagramas de Fuerza de Corte, V y Momento de Flexión, M están dados por las figuras 2 y 3 respectivamente.




Figura 2: Fuerza de Corte V en el eje (V está en $[N]$)




Figura 3: Momento de Flexión M en el eje (M está en $[Nm]$)

El torque en el eje esta dado por:

- Tramo $x \in (0, 400[mm])$: $T = 66,83[Nm]$ (torque aplicado por el motor).
- Tramo $x \in (400[mm], 950[mm])$: $T = 22,7[Nm]$ (torque aplicado por la polea en $x = 950[mm]$).
- Tramo $x \in (950[mm], 1250[mm])$: $T = 0[Nm]$.

De estos diagramas podemos apreciar que V es máximo en el tramo $x \in (950[mm], 1250[mm])$, M es máximo en el punto $x = 400[mm]$ y que T es máximo en el tramo $x \in (0, 400[mm])$. A priori no se puede decir si el esfuerzo provocado por estas fuerzas será máximo en $x = 400[mm]$ o en $x = 950[mm]$. Vamos a asumir que el esfuerzo de corte provocado por V es despreciable en el estado de esfuerzos (esta hipótesis es bastante común y validada a la hora de analizar ejes sometidos a flexión y torsión). Entonces, situándonos en $x = 400[mm]$ maximizamos los siguientes esfuerzos:

- Esfuerzo Normal por flexión: $\sigma = \frac{Mc}{I}$ (maximizamos M).
- Esfuerzo de Corte por torsión: $\tau = \frac{Tr}{J}$ (maximizamos T).

Notar que aunque se hubiera incluido el Esfuerzo de Corte ($\tau = \frac{VQ}{Ib}$) por flexión en el análisis, el usar la sección crítica en $x = 400[mm]$ es una aproximación bastante buena, ya que no hay mucha diferencia en módulo en el valor de V en $x = 400[mm]$ y en $x = 950[mm]$.

Para maximizar también r en el esfuerzo de corte por torsión, el punto crítico debe encontrarse en la periferia de la sección circular del eje.

Finalmente, para maximizar c (distancia al eje neutro) en el esfuerzo normal por flexión, debemos tomar un punto en $y = r_0$, en donde r_0 es el radio del eje.

O sea, el punto crítico donde debemos calcular nuestro estado de esfuerzos para diseñar la pieza se encuentra en las coordenadas $(x, y, z) = (400[mm], r_0, 0)$.

Parte c)

Diseñamos sabiendo que debemos utilizar el estado de esfuerzos en el punto $(x, y, z) = (400[mm], r_0, 0)$ como referencia. Para ejes sometidos a torsión y flexión vamos a despreciar el esfuerzo de corte por flexión como se explicó en la sección anterior. Asumiendo que el eje tiene un sección circunferencial sólida, los esfuerzos quedan como:

- Esfuerzo normal por flexión $\sigma = \frac{Mc}{I} = \sigma_x = \frac{32M_{max}}{\pi d^3}$.
- Esfuerzo de corte por flexión $\tau = \frac{VQ}{Ib} \approx 0$.
- Esfuerzo de corte por torsión $\tau = \frac{Tr}{J} = \tau_{xy} = \frac{16T_{max}}{\pi d^3}$.

En donde d es el diámetro del eje. Reemplazando en los criterios de Tresca y Von Mises y despejando d :

- Tresca: $d = \frac{32n_s}{\pi S_y} \left(\sqrt{M_{max}^2 + T_{max}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$
- Von Mises: $d = \frac{61n_s}{\pi S_y} \left(\sqrt{4M_{max}^2 + 3T_{max}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

En donde $V_{max} = 336,79[N]$, $M_{max} = 134,72[Nm]$, n_s es el coeficiente de seguridad y S_y es el límite de fluencia (o cedencia o *yield strength*) del material elegido para fabricar el eje.

(en esta parte se corregirá que las fórmulas e hipótesis usadas para el diseño hayan sido adecuadas y que el diámetro del eje sea razonable dadas las dimensiones del problema)