




Control 3. Resistencia de Materiales ME3202-1, ME46A-2


11/11/2009

Profesor: Roger Bustamante

- 1) Usando Castigliano determine la fuerza puntual P de modo que el desplazamiento en el punto A sea cero. Si $L \gg h, b$ ¿es necesario considerar la energía por corte? (20 puntos)



- 2) La figura muestra un eje de sección circular unido a una polea maciza y empotrado en el otro extremo. El eje no tiene peso, pero la polea pesa P la cual además está sometida a dos tensiones T_1, T_2 que provienen de la interacción con una correa. (40 puntos)
- Determine la zona x en la cual se producirían las máximas fuerzas internas, momentos internos y torques en el eje. Justifique claramente dibujando dichas fuerzas, momentos etc. en función de x . (5 puntos)
 - Para la zona escogida en a), elija dos puntos en la periferia del eje que Ud. considere estarán sometidos a mayores esfuerzos, y de una lista detallada de los tipos de esfuerzos que se generarían en esos puntos causados por las fuerzas internas calculadas en a). (10 puntos)
 - Para los dos puntos escogidos en b), determine cada uno de los esfuerzos mencionados allí. (10 puntos)
 - Usando el círculo de Mohr calcule los esfuerzos normales máximos en los dos puntos escogidos. (10 puntos)
 - Usando un factor de seguridad $FS = 2.5$, para un acero con $\sigma_e = 340 \text{ [MPa]}$, determine para los dos puntos si se produce o no falla con el criterio de Von Mises. (5 puntos)



Datos :

$E = 200 \text{ GPa}$
 $G = 110 \text{ GPa}$
 $L = 30 \text{ cm}$
 $T_1 = 3000 \text{ N}$
 $T_2 = 1000 \text{ N}$
 $d = 6 \text{ cm}$
 $D = 25 \text{ cm}$
 $P = 250 \text{ N}$

- 3) Dibuje los estados de esfuerzos para cuadrados diferenciales y además con la ayuda del círculo de Mohr determine los esfuerzos normales máximos y mínimos para los dos casos siguientes (10 puntos):
- a) $\sigma_x = -20$ [MPa] $\sigma_y = -20$ [MPa] $\tau_{xy} = 15$ [MPa]
b) $\sigma_x = 30$ [MPa] $\sigma_y = 0$ [MPa] $\tau_{xy} = -5$ [MPa]

Formulario

Torsión $T = \frac{\theta GJ}{L}$

Sección circular $J = \frac{\pi D^4}{32}$

$\tau = \frac{Tr}{J}$

Flexión

Esfuerzo $\sigma_x = -\frac{M(x)}{I_z} y$

2do momento de área: Sección rectangular $I_z = \frac{ab^3}{12}$

Sección circular $I_z = \pi \frac{D^4}{64}$

Corte viga sección arbitraria

$$\tau = \frac{V}{It} \int_y^c \xi dA$$

Energía de deformación




Flexión $U_f = \int_0^L \frac{1}{2EI} M(x)^2 dx$

Corte (sección rectangular) $U_c = \frac{3}{5} \int_0^L \frac{1}{GA} V(x)^2 dx$ A : área de la sección

Esfuerzo de Von Mises

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2}$$

Como $L \gg h, b$ no consideraremos el corte en el cálculo de la energía, solo se considerará flexión



$$\Rightarrow M(x) = Px - \frac{1}{3}x \cdot \frac{x}{2}w(x)$$

$$= Px - w_0 \frac{x^3}{6L} \quad (3)$$

Energía $U_f = \int_0^L \frac{1}{2EI} M(x)^2 dx \quad (2)$

desplazamiento en A $\delta_A = \frac{\partial U_f}{\partial P} = \int_0^L \frac{1}{EI} M(x) \frac{\partial M}{\partial P} dx \quad (2)$

(1) $\frac{\partial M}{\partial P} = x$, en nuestro caso E, I son Constantes

$$\Rightarrow \delta_A = \frac{1}{EI} \int_0^L \left(Px - \frac{w_0}{6L} x^3 \right) x dx$$

$$\int_0^L Px^2 - \frac{w_0}{6L} x^4 dx = \frac{PL^3}{6} - \frac{w_0 L^5}{5 \cdot 6L} \quad (2)$$

(2) $\delta_A = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^3}{6} - \frac{w_0 L^4}{30} \right]$, luego se quiere el desplazamiento en A igual a cero, de modo que $\delta_A = 0$ (2)




$$\Rightarrow \frac{PL^3}{6} = \frac{w_0 L^4}{30} \Rightarrow P = \frac{w_0 L}{5} = 800 \text{ N} \quad (2)$$

Pauta Control 3

①

1)

Como $L \gg h, b$ no consideraremos el corte en el cálculo de la energía, solo se considerará flexión



$$\Rightarrow M(x) = Px - \frac{1}{3} x \cdot \frac{x}{2} w(x)$$

$$= Px - w_0 \frac{x^3}{6L} \quad ③$$

Energía $U_f = \int_0^L \frac{1}{2EI} M(x)^2 dx \quad ②$

desplazamiento en A $\delta_A = \frac{\partial U_f}{\partial P} = \int_0^L \frac{1}{EI} M(x) \frac{\partial M}{\partial P} dx \quad ②$

① $\frac{\partial M}{\partial P} = x$, en nuestro caso E, I son constantes



$$\Rightarrow \delta_A = \frac{1}{EI} \int_0^L \left(Px - \frac{w_0}{6L} x^3 \right) x dx$$

$$\int_0^L Px^2 - \frac{w_0}{6L} x^4 dx = \frac{PL^3}{3} - \frac{w_0 L^5}{5 \times 6L} \quad ②$$


② $\Rightarrow \delta_A = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^3}{3} - \frac{w_0 L^4}{30} \right]$, luego se quiere el desplazamiento en A igual a cero, de modo que $\delta_A = 0$ ②

$$\Rightarrow \frac{PL^3}{3} = \frac{w_0 L^4}{30} \Rightarrow P = \frac{w_0 L}{10} = 400 \text{ N} \quad ②$$

2) a) Primero se traslada T_1 y T_2




luego diagramas de $V(x)$, $M(x)$ y torque T



$T = T_{\text{Tor}}$

$V = -R$

$M = M_R + R x$
 $= -F_T L + F_T x$
 $= F_T (x - L)$



Luego T y V son los mismos en todas partes, mientras que $M(x)$ en valor absoluto es máximo en $x=0$

② $\Rightarrow x=0$ es la zona a calcular los esfuerzos



$V(x) = -4250 \text{ N}$

$M_R = -1275 \text{ Nm}$

$T = 250 \text{ Nm}$

b)


$x=0$



se escogerán los puntos ① y ②

②

- Punto ①
- Corte por torsión 250 Nm (1)
 - Tracción por flexión causada por 1275 Nm (1)
 - No hay corte por fuerza de Corte de 4250 N (1)




- Punto ②
- Corte por torsión 250 Nm (1)
 - No hay ni tracción ni compresión por la flexión de 1275 Nm, pues ② está en su eje neutro (1)
 - Corte por fuerza de Corte de 4250 N (1)

- c) Punto ① • Corte por torsión 250 Nm

$$\tau = \frac{T r}{J} \quad \text{aquí} \quad r = \frac{d}{2} \quad J = \frac{\pi d^4}{32}$$

$$= 5.8946 \text{ MPa} \quad (2)$$




- Tracción por flexión el signo ya se incluye

$$\sigma_x = \frac{M y}{I_z} \quad \text{aquí} \quad M = 1275 \text{ Nm}$$


$$y = \frac{d}{2} \quad I_z = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$\Rightarrow \sigma_x = 60.1254 \text{ MPa} \quad (2) \quad = 6.3617 \cdot 10^{-7} \text{ m}^4$$

- Punto ② • Corte por torsión $\tau = 5.8946 \text{ MPa}$



• Corte por fuerza de corte de 4000 N



$$\tau = \frac{V}{I t} \int \xi dA$$

②
en este caso = 0

$$t = d$$

$$dA = 2\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \xi^2} d\xi$$

$$c = d/2 \quad I = \frac{\pi d^4}{64}$$

negativo

$$\tau_{xy} = - \frac{4250}{I d} \int_0^{d/2} 2\xi \sqrt{\frac{d^2}{4} - \xi^2} d\xi$$

$$= - \frac{2}{3} \left(\frac{d^2}{4} - \xi^2 \right)^{3/2} \bigg|_0^{d/2} = \frac{2}{3} \left(\frac{d^2}{4} \right)^{3/2}$$


$$\Rightarrow \tau_{xy} = -2.00418 \text{ MPa} \quad \textcircled{2}$$

d) Estado de esfuerzos
punto ①

①

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= 60.1254 \\ \tau_{xz} &= -5.8946 \end{aligned} \right\} \text{plano } xz$$

$$\sigma_z = 0$$




Estado de esfuerzos
punto ②

①


plano xy

$$\left\{ \begin{aligned} \text{Esfuerzo normal} &= 0 \\ \tau_{xy} &= 5.8946 - 2.00418 \\ &= 3.89042 \text{ MPa} \end{aligned} \right.$$


$$\sigma_x = 0 \quad \sigma_y = 0$$





3)





b)



⑥





⑤

Caso ①

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2} \quad ②$$

$$= 62.506 \text{ MPa}$$

Caso ②

$$\sigma_{VM} = 6.7377 \text{ MPa} \quad ①$$

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_0}{F.S.} = 136 \text{ MPa} \quad ①$$

\Rightarrow no falla ni en ② ni en ① ①