

Control 2, Mecánica de Solidos ME3204
 2do semestre 2014

Profesor: R. Bustamante

1. (23 puntos) Para la viga dobrada mostrada en la Figura 1, que está empotrada en *A*, en donde EI es un dato conocido, determine la deflexión horizontal del punto *D* y la pendiente en el mismo punto.




Figura 1: Viga dobrada.

2. En la Figura 2 se muestra un motor que entrega 75HP de potencia a una velocidad de 1000rpm. Mediante conexiones de engranaje, a dos ejes de transmisión, la potencia se transfiere a un par de poleas extremas, de las cuales la polea *D* consume 40HP. En el punto *A*, la reducción de los engranajes es desde $N_1 = 200$ a $N_2 = 100$ (N = número de dientes del engranaje) siendo el diámetro del engranaje menor de 20cm. Las dimensiones de las poleas y engranajes restantes son: $r_1=10\text{cm}$, $r_2 = 15\text{cm}$, $D_1 = 10\text{cm}$, $D_2 = 35\text{cm}$ y la relación de tensiones en ambas poleas es $t_1/t_2 = 2,5$.

- (17 puntos) Calcular el torque en los tres ejes que se distinguen (*AB* y si *DBC* se divide en dos partes, es decir un eje pero con dos diámetros en dos partes *DB* y *BC*, respectivamente).
- (8 puntos) Calcular todas las tensiones en las poleas *C* y *D* y las fuerzas tangenciales en los engranajes *A* y *B*.
- (14 puntos) Dibujar el diagrama de momento $M(X)$ para los tres ejes.
- (10 puntos) Indique para cada eje cual es la zona (indicando uno o dos puntos) en el eje que estaría más solicitado. Justifique en detalle el porqué.
- (14 puntos) Para los puntos mencionados anteriormente, determine los estados de esfuerzos.
- (11 puntos) Considerando los estados de esfuerzos calculados anteriormente, calcular el diámetro mínimo para cada eje usando el criterio de falla de Von Mises. Emplee $FS = 2$ y suponga ejes hechos de acero con $\sigma_o = 4500\text{Kgf/cm}^2$.

Datos adicionales: d diámetro engranaje $d = Np$, donde N es el numero de dientes y p es el espesor 'medio' de cada diente¹. Los soportes son tipo rodamiento y por simplicidad asuma

¹Es necesario hacer notar que si dos engranajes interactúan, entonces p debe ser igual para ambos.




Figura 2: Motor, ejes, engranajes y poleas.


que solo generan fuerzas de reacción pero no momentos flexionantes. Todas las dimensiones en la figura están en cm.

Formulario:

- Torsión: $T = \frac{\theta G J}{L}$, $J = \frac{\pi D^4}{32}$, $\tau = \frac{Tr}{J}$
- Flexión: $\sigma_x = -\frac{M(x)y}{I_z}$, Eje neutro $\bar{y} = \frac{\int_A y' dA}{A}$, Momento de inercia $I_z = \int_A y^2 dA$
- Propiedades de área: Eje sección cuadrada $I_z = \frac{ab^3}{12}$, a base, b altura
- Eje sección circular $I_z = \frac{\pi d^4}{64}$, d diámetro. Semicírculo $\bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$, $I_z = 0,1098r^4$ (respecto a eje neutro), r radio. Cuarto de círculo $\bar{y} = \frac{4r}{3\pi}$, $I_z = \frac{\pi r^4}{16}$. Triángulo rectángulo $\bar{y} = \frac{b}{3}$, $I_z = \frac{ab^3}{36}$, a base, b altura.
- Eje paralelo $\bar{I}_z = I_z + \delta^2 A$
- Deflexión: $\frac{d^4 \hat{y}}{dx^4} = -\frac{w(x)}{EI_z}$, $\frac{d^3 \hat{y}}{dx^3} = -\frac{V(x)}{EI_z}$, $\frac{d^2 \hat{y}}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI_z}$, $\frac{dy}{dx} \approx \theta(x)$, $\int \delta(x-a) dx = r(x-a)$, $\int r(x-a) dx = (x-a)r(x-a)$, $\int (x-a)r(x-a) dx = \frac{1}{2}(x-a)^2 r(x-a)$, $\int \frac{1}{2}(x-a)^2 r(x-a) dx = \frac{1}{6}(x-a)^3 r(x-a)$
- Corte en vigas: Sección rectangular $\tau_{xy} = \frac{V(x)}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$, Sección arbitraria $\tau_{xy} = \frac{V(x)}{I_z t} \int_y^c \xi dA$.
- Energía de deformación: Extensión de una barra $U_T = \int_0^L \frac{P^2}{2EA} dx$. Flexión $U_f = \int_0^L \frac{M(x)^2}{2EI} dx$. Torsión eje $U_{To} = \int_0^L \frac{T^2}{2GJ} dx$. Corte (sección rectangular) $U_c = \frac{3}{5} \int_0^L \frac{V(x)^2}{GA} dx$ (A es el área de la sección transversal).
- Esfuerzos principales: $\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$, $\tau = \sqrt{\left(\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$.
- Esfuerzo de Von Mises $\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2}$.
- Unidades: 1kgf=2.2046lbf; 1psi=1lbf/in²; 1in=1pulgada; 1HP=745.69W; 1rpm=2π/60 rad/s; 1Kgf=9.8N

1) Paulo Control 2

$$① U = \int_0^{\text{Largo}} \frac{M^2}{2EI} dx \quad \text{solo flexión} \quad (2)$$



$(C=0 \text{ al final del cálculo})$

$$A \rightarrow B \quad \begin{array}{c} M \\ \swarrow \\ s \\ \searrow \\ P \\ C \end{array} \Rightarrow M(s) = sP + C \quad (1)$$

$$B \rightarrow C \quad \begin{array}{c} v \\ \uparrow \\ M \\ L \\ \swarrow \\ s \\ \searrow \\ P \\ C \end{array} \Rightarrow M(s) = LP + C \quad (1)$$

$$C \rightarrow D \quad \begin{array}{c} v \\ \uparrow \\ M \\ s \\ \swarrow \\ P \\ C \end{array} \Rightarrow M(s) = P(L-s) + C \quad (1)$$

$$U = \int_A^B \frac{M^2}{2EI} ds + \int_B^C \frac{M^2}{2EI} ds + \int_C^D \frac{M^2}{2EI} ds \quad (2)$$

$$\Rightarrow S_D = \frac{\partial U}{\partial P} = \int_0^L \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} ds + \int_0^{3L/2} \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} ds$$

$$+ \int_0^L \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial P} ds \quad (2)$$

$$= \frac{1}{EI} \left\{ \int_0^L (sP + C) s ds + \int_0^{3L/2} (LP + C)L ds \right. \\ \left. + \int_0^L [P(L-s) + C](L-s) ds \right\}$$

$$= \frac{1}{EI} \left[L^2 C + \frac{2}{3} L^3 P + \frac{3}{2} L^2 (C + LP) \right] \quad (3)$$

$$C = 0$$

$$\Rightarrow S_D = \frac{13}{6EI} L^3 P \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 \theta_D &= \frac{\partial U}{\partial C} = \int_0^L \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial C} ds + \int_0^{3L/2} \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial C} ds \\
 &\quad + \int_0^L \frac{M(s)}{EI} \frac{\partial M}{\partial C} ds \quad (1) \\
 &= \frac{1}{EI} \left\{ \int_0^L (sP + C) ds + \int_0^{3L/2} (LP + C) ds \right. \\
 &\quad \left. + \int_0^L [P(L-s) + C] ds \right\} \\
 &= \frac{1}{EI} \left[2CL + L^2P + \frac{3L}{2} (C + LP) \right] \quad (3)
 \end{aligned}$$

$$C = 0$$

$$\Rightarrow \theta_D = \frac{5}{2EI} L^2 P \quad (2)$$

14


$$\textcircled{2} \textcircled{a} \quad \text{Pot}_{\text{motor}} \quad \text{Pot}_D \quad \text{Pot}_C$$

$$\text{Pot}_{\text{motor}} = \text{Pot}_D + \text{Pot}_C \Rightarrow \text{Pot}_C = \text{Pot}_{\text{motor}} - \text{Pot}_D \quad \textcircled{1}$$

$$= 75 - 40 = 35 \text{ HP}$$

$$\text{Pot}_{\text{motor}} = \omega_{\text{motor}} T_{\text{motor}}$$

$$\Rightarrow T_{\text{motor}} = \frac{\text{Pot}_{\text{motor}}}{\omega_{\text{motor}}} = 534.061 \text{ Nm} \quad \textcircled{1}$$




$$p N_2 = D_{N_2} \Rightarrow p = \frac{D_{N_2}}{N_2}$$

$$p N_1 = D_{N_1}$$

$$\Rightarrow D_{N_1} = D_{N_2} \frac{N_1}{N_2} = 40 \text{ cm} = 0.4 \text{ m}$$

$$F_A \frac{D_{N_1}}{2} = T_{\text{motor}}$$

$$\Rightarrow F_A = 2 \frac{T_{\text{motor}}}{D_{N_1}} = 2670.31 \text{ N} \quad \textcircled{1}$$

 $T_{AB} ?$

$$T_{AB} = F_A \frac{D_{N_2}}{2}$$

$$= 2 \frac{T_{\text{motor}} D_{N_2}}{D_{N_1}}$$

$$= T_{\text{motor}} \frac{D_{N_2}}{D_{N_1}}$$

$$= T_{\text{motor}} \frac{N_2}{N_1}$$

$$5] \quad T_{AB} = T_{\text{motor}} \frac{N_2}{N_1} = 267.031 \text{ Nm} \quad (2)$$

$$F_B \frac{D_1}{2} = F_A \frac{D_{N_2}}{2} \Rightarrow F_B = F_A \frac{D_{N_2}}{D_1} = 5340.61 \text{ N} \quad (1)$$

Equilibrio ejes A-B


$$\sum M_y = 0 \Leftrightarrow R_2 L_2 + F_B L_1 = F_A (L_1 + L_2)$$

aplicación R_1

$$\Rightarrow R_2 = \frac{F_A (L_1 + L_2)}{L_2} - F_B \frac{L_1}{L_2} = 2336.52 \text{ N} \quad (1)$$

$$\sum F_z = 0 \Leftrightarrow R_1 + R_2 = F_A + F_B$$

$$\Rightarrow R_1 = F_A + F_B - R_2 = 5674.4 \text{ N} \quad (1)$$



$$\omega_{\text{motor}} D_{N_1} = \omega_{AB} D_{N_2} \Rightarrow \omega_{AB} = \omega_{\text{motor}} \frac{D_{N_1}}{D_{N_2}} = \omega_{\text{motor}} \frac{N_1}{N_2}$$

$$= 209.44 \text{ rad/s} \quad (1)$$

$$\omega_{DBC} D_2 = \omega_{AB} D_1 \Rightarrow \omega_{DBC} = \omega_{AB} \frac{D_1}{D_2} \quad (6)$$

$$\Rightarrow \omega_{DBC} = \omega_{\text{motor}} \frac{N_1}{N_2} \frac{D_1}{D_2} = 59.8399 \text{ rad/s} \quad (1)$$

$$\text{Torque en C} \quad T_C \omega_{DBC} = P_{etC}$$

$$\Rightarrow T_C = \frac{P_{etC}}{\omega_{DBC}} = \frac{P_{etC}}{\omega_{\text{motor}}} \frac{N_2 D_2}{N_1 D_1}$$

$$= 436.15 \text{ Nm} \quad (1)$$

$$\text{Torque en D} \quad T_D \omega_{DBC} = P_{etD}$$

$$\Rightarrow T_D = \frac{P_{etD}}{\omega_{\text{motor}}} \frac{N_2 D_2}{N_1 D_1} = 498.457 \text{ Nm} \quad (1)$$

$$6) \quad \underline{F_{c1}} = 2.5 \Rightarrow F_{c1} = 2.5 F_{c2}$$

$$\underline{F_{c2}} \quad T_C = (F_{c1} - F_{c2}) r_1 = 1.5 F_{c2} r_1$$

$$\Rightarrow F_{c2} = \frac{T_C}{1.5 r_1} = 2907.67 \text{ N} \quad (1)$$

$$\Rightarrow F_{c1} = 7269.17 \text{ N} \quad (1)$$

$$\underline{F_{d2}} = 2.5 \Rightarrow F_{d2} = 2.5 F_{d1}$$

$$\underline{F_{d1}} \quad T_D = (F_{d2} - F_{d1}) r_2 = 1.5 F_{d1} r_2$$

$$\Rightarrow F_{d1} = \frac{T_D}{1.5 r_2} = 2215.36 \text{ N} \quad (1)$$

$$\Rightarrow F_{d2} = 5538.41 \text{ N} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \sum M_3 = 0 & R_{4y}(L_3 + L_4) + (E_1 + F_{C2})(L_3 + L_4 + L_1) \\ & + (F_{D1} + F_{D2})L_1 = 0 \\ \Rightarrow R_{4y} &= -\frac{[(E_1 + F_{C2})(L_3 + L_4 + L_1) + (F_{D1} + F_{D2})L_1]}{(L_3 + L_4)} \\ & = -11297.5 \text{ N} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 & \Rightarrow R_{3y} + R_{4y} + F_{C1} + F_{C2} = F_{D1} + F_{D2} \\ \Rightarrow R_{3y} &= F_{D1} + F_{D2} - E_1 - F_{C2} - R_{4y} \\ & = 8874.44 \text{ N} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum M_y = 0 & R_{4y}(L_3 + L_4) + F_B L_3 = 0 \\ \Rightarrow R_{4y} &= -\frac{F_B L_3}{(L_3 + L_4)} = -3004.09 \text{ N} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 & \Rightarrow R_{3y} + R_{4y} + F_B = 0 \\ \Rightarrow R_{3y} &= -R_{4y} - F_B = -2336.52 \text{ N} \quad (1) \end{aligned}$$

(C) eje AB $0 < x < L_1$








gráfico de $M_y(x)$ para eje AB





$$0 < x < L_1$$


$$\Rightarrow V_y = F_{D1} + F_{D2} = 7753.78 \text{ N}$$

$$M_3 = -(F_{D1} + F_{D2})x$$

$$V_y = 0$$

$$M_y = 0$$

(1)



$$L_1 < x < L_1 + L_3$$


$$V_y = R_{3y}$$

$$M_y = R_{3y}(x - L_1)$$

$$V_y = F_{D1} + F_{D2} - R_{3y} = -1120.66 \text{ N}$$

$$M_3 = -(F_{D1} + F_{D2})x + R_{3y}(x - L_1)$$

(1)



$$V_y = F_{D1} + F_{D2} - R_{3y} = -1120.66 \text{ N}$$


$$M_3 = -(F_{D1} + F_{D2})x + R_{3y}(x - L_1)$$

$$V_y = R_{3y} + F_B = 3004.09 \text{ N}$$

$$M_y = R_{3y}(x - L_1) + F_B(x - L_1 - L_3)$$

(1)

$$L_1 + L_3 + L_4 < x < L_1 + L_3 + L_4 + L_1$$



$$V_y = F_{D1} + F_{D2} - R_{3y} - R_{4y} = F_{C1} + F_{C2} = 10176.8 \text{ N}$$



$$M_3 = -(F_{D1} + F_{D2})x + R_{3y}(x - L_1) + R_{4y}(x - L_1 - L_3 - L_4)$$

$$V_y = R_{3y} + F_B + R_{4y} = 0$$

$$M_y = R_{3y}(x - L_1) + F_B(x - L_1 - L_3) + R_{4y}(x - L_1 - L_3 - L_4) = 0$$


(1)

1)

gráfico de $M_y(x)$ eje DBCgráfico de $M_y(x)$ eje DBC


- ① En el eje AB el punto con mayor $M_y \rightarrow$ esfuerzo de flexión es $x=10$ cm desde B \rightarrow como flexión en general causa esfuerzos mucho mayores que el corte puro se escoge ese punto (poco antes de R_1 desde B).

12




En el eje DBC M_y y M_z no tienen los máximos en los mismos puntos. ($T_C = 436.15 \text{ Nm}$; $T_D = 498.457 \text{ Nm}$)
 Escogamos dos puntos, $x = 100$ (antes de llegar a B) y $x = 170$ (antes de llegar a R_4). ②

$$x = 100 \text{ cm}$$



$$T_D = 498.457 \text{ Nm}$$

3)



(2) Eje AB

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y d_{AB}/2}{I_{AB}} \quad I_{AB} = \frac{\pi d_{AB}^4}{64} \\ &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{AB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c d_{AB}/2}{J_{AB}} \quad J_{AB} = \frac{\pi d_{AB}^4}{32} \\ &= -T_c \frac{16}{\pi d_{AB}^3} \quad ① \end{aligned}$$

+ No hay corte por corte puro por V_z ①

• Punto ② En ese punto no hay σ_x por flexión, solo corte por T_c y por V_z , como la contribución por V_z es mucho menor que por M_y ①
no se analizará este punto

• Eje DBC, punto DB

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{V_y}{\frac{I_{DB}}{d_{DB}} + \frac{3}{2} \frac{d_{DB}^3}{8^4}} = -\frac{V_y}{\frac{\pi d_{DB}^4}{64} d_{DB}} = -\frac{16}{3\pi} \frac{V_y}{d_{DB}^2} \quad ① \end{aligned}$$


• Punto ② + $\sigma_x = M_z \frac{32}{\pi d_{DB}^3}$ ①

$$\begin{aligned} + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{16}{3\pi} \frac{V_z}{d_{DB}^2} \quad ① \end{aligned}$$

• Eje DBC, punto BC

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{BC}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{BC}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{16}{3\pi} \frac{V_z}{d_{BC}^2} \quad ① \end{aligned}$$

3)



(2) Eje AB

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y d_{AB}/2}{I_{AB}} \quad I_{AB} = \frac{\pi d_{AB}^4}{64} \\ &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{AB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c d_{AB}/2}{J_{AB}} \quad J_{AB} = \frac{\pi d_{AB}^4}{32} \\ &= -T_c \frac{16}{\pi d_{AB}^3} \quad ① \end{aligned}$$

+ No hay corte por corte puro por V_z ①

• Punto ② En ese punto no hay σ_x por flexión, solo corte por T_c y por V_z , como la contribución por V_z es mucho menor que por M_y ①
no se analizará este punto

• Eje DBC, punto DB

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{V_y}{\frac{I_{DB}}{d_{DB}} + \frac{3}{2} \frac{d_{DB}^3}{8^4}} = -\frac{V_y}{\frac{\pi d_{DB}^4}{64} d_{DB}} = -\frac{16}{3\pi} \frac{V_y}{d_{DB}^2} \quad ① \end{aligned}$$

• Punto ② + $\sigma_x = M_z \frac{32}{\pi d_{DB}^3}$ ①

$$\begin{aligned} + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{DB}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{16}{3\pi} \frac{V_z}{d_{DB}^2} \quad ① \end{aligned}$$

• Eje DBC, punto BC

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Punto ①} + \sigma_x &= -\frac{M_y 32}{\pi d_{BC}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xy} &= -\frac{T_c 16}{\pi d_{BC}^3} \quad ① \\ + \zeta_{xz} &= -\frac{16}{3\pi} \frac{V_z}{d_{BC}^2} \quad ① \end{aligned}$$