Mini manual para trabajar con **Momento – Curvatura** en SAP2000 v12



Me salto todos los pasos de instalar-crackear – ejecutar el programa.. blabla

1) Ir a **Define** – **Section Properties** – **Frame Sections**

2) **Add New Propierty...**



3) Frame Section Property Type → **Other**
Click en **Section Designer**



4) Section Data
Pongale nombre, juguen con el material, ir a **Section Designer**



Diagrama momento curvatura y
otras marvillas de la ingeneria

Dibuja una
seccion

Armadura



Siempre uno se recuerda cuando ya es tarde

Voilà Diagramas **Momento Curvatura**



Definir curvas **materiales**

1) **Define** - **Materials**



2) **Add New Material ...**



Seleccionen esto!

3) Definan nombre, tipo material etc.
y click en **Modify/Show Material Properties..**



Maravilla de maravillas.. todas las propiedas



Nonlinear Material Data

Y aquí esta todo.. modelos graficos etc



Super entretenido!!!