FISICO-QUIMICA METALURGICA

*Balance de Materia y Energía (II)
Clase 07*

Prof. Dr. Leandro Voisin A.

Un concentrado calcopirítico es tratado en un horno OUTOKUMPU flash a 1500K. Considerando estado estacionario, determine el requerimiento de oxígeno por 1000 Kg. de concentrado para que el horno trabaje de manera autógena. Determine además la composición de la mata obtenida

Simplificaciones del sistema

- ✓ *Concentrado calcopirítico puro (CuFeS_2).*
- ✓ *Agente oxidante horno OUTOKUMPU, aire enriquecido con oxígeno en razón másica de O_2/N_2 de 40/60 .*
- ✓ *Escoria compuesta sólo de FeO y SiO_2 en razón másica 70/30.*
- ✓ *El oxígeno contenido en el fundente (SiO_2) entra y sale del sistema sin considerar disociación.*

Incógnitas del problema respecto al sistema ó volumen de control

- *Oxígeno que entra como agente oxidante.*
- *Nitrógeno que entra en el agente oxidante*
 - *SiO₂ que entra como fundente.*
 - *Cu₂S que sale en la mata.*
 - *FeS que sale en la mata.*
 - *FeO que sale en la escoria.*
 - *SiO₂ que sale en la escoria.*
 - *SO₂ que sale en los gases*
- *Nitrógeno que sale en los gases.*

En comparación al problema anterior tendremos 2 nuevas incógnitas, nitrógeno que entra y nitrógeno que sale, por lo tanto, necesitaremos 2 nuevas ecuaciones en nuestro sistema:

- ✓ *Balance de masa para el nitrógeno.*
- ✓ *Composición de entrada del agente oxidante*
- ✓ *Modificación de la ec. de calor, balance de entalpía..*

Balace de nitrógeno, N

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de nitrógeno} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de nitrógeno} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masa}N_{2 \text{ ag.oxidante}} = \text{masa}O_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{N_2}{O_2} \right)_{\text{razon-masica ag.oxidante}}$$

$$\text{masa}N_{2 \text{ ag.oxidante}} = \text{masa}O_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{60\%N_2}{40\%O_2} \right)$$

Balance de entalpía, ΔH

$$\begin{aligned}
 & \text{adicional}_{\text{reactantes}} \dots + \text{masa} N_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{H_{298, N_{2(g)}}^{\circ}}{MW_{N_{2(g)}}} \right) \\
 & \text{adicional}_{\text{productos}} \dots + \text{masa} N_{2 \text{ gas}} \left(\frac{H_{1500, N_{2(g)}}^{\circ}}{MW_{N_{2(g)}}} \right)
 \end{aligned}$$

Item	MJ/Kg
$(H_{298}^{\circ} / MW)_{N_2}$	0
$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{N_{2(g)}}$	1.36
(H°/MW)	- Entalpías de los compuestos por Kg.

Solución Matricial

Balances de masa y calor en fusión Flash

		Masa								
Término numérico		O_2 <i>ag.ox.</i>	N_2 <i>ag.ox.</i>	SiO_2 <i>fund.</i>	Cu_2S <i>mata</i>	FeS <i>mata</i>	FeO <i>esc.</i>	SiO_2 <i>esc.</i>	SO_2 <i>gas</i>	N_2 <i>gas</i>
Cobre	346				0.8					
Fierro	304					0.64	0.78			
Azufre	350				0.2	0.36			0.5	
Oxigeno	0	-1					0.22		0.5	
Silica	0			-1				1		
<i>Nitrógeno</i>	<i>0</i>		<i>-1</i>							<i>1</i>
Comp. Esc.	0						-30/70	1		
<i>Comp. ag.ox.</i>	<i>0</i>	<i>-60/40</i>	<i>1</i>							
Entalpía	-1540	0	0	15.16	0.25	0.11	-2.49	-13.7	-3.66	<i>1.37</i>

$$\begin{matrix}
 B & & A_{[9 \times 9]} \\
 \vec{A} \vec{x} = B & \Rightarrow & \vec{x} = A^{-1} B
 \end{matrix}$$

Influencia matemática en la matriz de balance:

- ✓ *Filas 1-5 y fila 7 no cambian respecto del problema anterior (fusión en horno INCO flash).*
- ✓ *La matriz de balance es de 9 x 9 es decir incorpora 2 nuevas filas y 2 nuevas columnas que tienen relación con el nitrógeno.*
- ✓ *La ecuación (fila) de entalpía incluye ahora los términos del nitrógeno uno de los cuales es 0 por tratarse de la entalpía del N_2 que entra al sistema a 25 °C.*

Solución Matricial

Balances de masa y calor en fusión Flash

Resultados

<i>Componentes</i>	<i>masa (kg)</i>	
<i>Oxígeno que entra como agente oxidante</i>	300	<i>570 Nm³</i>
<i>Nitrógeno que entra como agente oxidante</i>	450	
<i>SiO₂ que entra como fundente</i>	135	
<i>Cu₂S que sale en la mata.</i>	433	<i>66 %</i>
<i>FeS que sale en la mata.</i>	91	
<i>FeO que sale en la escoria.</i>	315	<i>450 Kg</i>
<i>SiO₂ que sale en la escoria.</i>	135	
<i>SO₂ que sale en los gases</i>	461	<i>521 Nm³</i>
<i>N₂ que sale en los gases</i>	450	

Solución Matricial

Balances de masa y calor en fusión Flash

Requerimiento puro de oxígeno

$$\begin{aligned}
 \text{masaO}_{2 \text{ puro}} &= \left\{ \text{masaO}_{2_{\text{ag.oxidante}}} \right\} - \left\{ \text{masaO}_{2_{\text{aire}}} \right\} \\
 &= \left\{ \text{masaO}_{2_{\text{ag.oxidante}}} \right\} - \left\{ \text{masaN}_{2_{\text{ag.oxidante}}} \right\} \cdot \left\{ \frac{\text{O}_2}{\text{N}_2} \right\}_{\text{masa-aire-amb.}} \\
 &= 300 \text{kg total O}_2 - 450 \text{kg N}_2 \cdot \left\{ \frac{0.23}{0.77} \right\} \\
 &= 166 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

Resultados

- ✓ *Discusiones con los alumnos*

Se requiere fundir 1 tonelada de concentrado calcopirítico a 1500 K en un horno Flash Outokumpu mediante la inyección de aire enriquecido con oxígeno, 40% en masa de Oxígeno y 60% en masa de Nitrógeno precalentado a 800 K, la inyección de 10 Kg de petróleo (C₁₀H₁₈) como hidrocarburo y la adición de SiO₂ como fundente.

- a *Establezca el diagrama de bloques con las entradas y salidas del sistema, las ecs. de balance de masa para cada una de las especies y la ec. general de entalpía. (2 ptos.)*
- b *Construya la matriz de balance de masa y calor asociada al problema. (1.5 pto.)*
- c *Determine el requerimiento de Oxígeno puro total por tonelada de concentrado necesario para mantener un proceso autógeno e indique la composición de la mata producida (Ley de mata). (1.5 ptos)*
- d *Compare sus resultados en terminos de ley de mata, generación de escoria y volumen de gases con el problema visto en clases en donde no se adicionan hidrocarburos y la mezcla oxidante no es precalentada. (1 pto.)*

- ✓ *La Temperatura ambiente es 25°C.*
- ✓ *En el proceso se genera escoria con una composición de FeO y SiO₂ en razón másica 70/30.*
- ✓ *La tasa de perdida de calor en el horno es de 25000 MJ/h por concepto de conductividad, convectividad y radiación.*
- ✓ *La tasa de alimentación de concentrado es de 50 ton/h.*
- ✓ *La Capacidad calórica a presión constante, Cp, presenta la forma $a+bT \cdot 10^{-3}+cT^2 \cdot 10^5$*

Capacidades calóricas a volumen constante, C_p , (J/Kmol)			
	a	b	c
O ₂	29.98	4.19	-1.66
N ₂	27.88	4.27	0

Entalpías / Peso molecular de sustancias, H^p/MW , (MJ/kg)	
CuFeS ₂	-1.04
SiO ₂	-15.16
C ₁₀ H ₁₈ (l)	- 1.2
Cu ₂ S (l)	0.25
FeS (l)	0.11
FeO (l)	-2.49
SiO ₂ (l)	-13.7
SO ₂ (g)	-3.66
N ₂ (g, salida de gases)	1.37
CO ₂ (g)	-7.54
H ₂ O (g)	-10.75

Peso atómico de elementos, (g/mol)	
Cu	63.5
Fe	55.8
H	1
C	12
N	14
O	16
Si	28
S	32

Incognitas del problema respecto al sistema ó volumen de control

- Oxígeno que entra como agente oxidante
- Nitrógeno que entra en el agente oxidante
 - SiO_2 que entra como fundente
 - Cu_2S que sale en la mata
 - FeS que sale en la mata
 - FeO que sale en la escoria
 - SiO_2 que sale en la escoria
 - SO_2 que sale en los gases
 - Nitrógeno que sale en los gases
 - CO_2 que sale en los gases
 - H_2O que sale en los gases
- Hidrocarburo que entra como combustible

Diagrama de bloques del proceso

Balance de cobre, Cu

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de cobre} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de cobre} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$1000 \frac{\%Cu_{(conc.)}}{100} = masaCu_2S_{mata} \frac{80\%Cu_{(Cu_2S)}}{100}$$

$$1000 \frac{34.6}{100} = masaCu_2S_{mata} \frac{80}{100}$$

$$346 = 0.8 \cdot masaCu_2S_{mata}$$

Balance de fierro, Fe

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de fierro} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de fierro} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$1000 \frac{\%Fe_{(conc.)}}{100} = masaFeS_{mata} \frac{64\%Fe_{(FeS)}}{100} + masaFeO_{escoria} \frac{78\%Fe_{(FeO)}}{100}$$

$$1000 \frac{30.4}{100} = masaFeS_{mata} \frac{64}{100} + masaFeO_{escoria} \frac{78}{100}$$

$$304 = 0.64 \cdot masaFeS_{mata} + 0.78 \cdot masaFeO_{escoria}$$

Balance de azufre, S

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de azufre} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de azufre} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$1000 \frac{\%S_{(conc.)}}{100} = masaCu_2S_{mata} \frac{20\%S_{(Cu_2S)}}{100} + masaFeS_{mata} \frac{36\%S_{(FeS)}}{100} + masaSO_{2\ gas} \frac{50\%S_{(SO_2)}}{100}$$

$$1000 \frac{35}{100} = masaCu_2S_{mata} \frac{20}{100} + masaFeS_{mata} \frac{36}{100} + masaSO_{2\ gas} \frac{50}{100}$$

$$350 = 0.2 \cdot masaCu_2S_{mata} + 0.36 \cdot masaFeS_{mata} + 0.5 \cdot masaSO_{2\ gas}$$

Balance de oxígeno, O

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de oxígeno} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de oxígeno} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masa}O_{2(\text{ag.oxidante})} = \text{masa}FeO_{\text{escoria}} \frac{22\%O_{(FeO)}}{100} + \text{masa}SO_{2\text{gas}} \frac{50\%O_{(SO_2)}}{100} + \dots$$

$$\dots + \text{masa}CO_{2\text{gas}} \frac{73\%O_{(CO_2)}}{100} + \text{masa}H_2O_{\text{gas}} \frac{89\%O_{(H_2O)}}{100}$$

$$\text{masa}O_{2(\text{ag.oxidante})} = \text{masa}FeO_{\text{escoria}} \frac{22}{100} + \text{masa}SO_{2\text{gas}} \frac{50}{100} + \dots$$

$$\dots + \text{masa}CO_{2\text{gas}} \frac{73}{100} + \text{masa}H_2O_{\text{gas}} \frac{89}{100}$$

$$\text{masa}O_{2(\text{ag.oxidante})} = 0.22 \cdot \text{masa}FeO_{\text{escoria}} + 0.5 \cdot \text{masa}SO_{2\text{gas}} + \dots$$

$$\dots + 0.73 \cdot \text{masa}CO_{2\text{gas}} + 0.89 \cdot \text{masa}H_2O_{\text{gas}}$$

Balance de silice, SiO_2

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de silice} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de silice} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masa}SiO_{2(\text{fundente})} = \text{masa}SiO_{2(\text{escoria})}$$

En el caso de la silice tenemos sólo una ec. y 2 incógnitas, la segunda ec. se establece a partir de la composición de la escoria de acuerdo a las simplificaciones del problema.

$$\text{masa}SiO_{2(\text{escoria})} = \text{masa}FeO_{\text{escoria}} \frac{30\%SiO_2}{70\%FeO}$$

$$\text{masa}SiO_{2(\text{escoria})} = 0.43 \cdot \text{masa}FeO_{\text{escoria}}$$

Balance de nitrógeno, N

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de nitrógeno} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de nitrógeno} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masa}N_{2 \text{ ag.oxidante}} = \text{masa}O_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{N_2}{O_2} \right)_{\text{razon-masica ag.oxidante}}$$

$$\text{masa}N_{2 \text{ ag.oxidante}} = \text{masa}O_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{60\%N_2}{40\%O_2} \right)$$

$$\text{masa}N_{2 \text{ ag.oxidante}} = 1.5 \cdot \text{masa}O_{2 \text{ ag.oxidante}}$$

Balance de oxígeno, C

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de carbón} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de carbón} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masa}C_{(\text{combustible})} = \text{masa}CO_{2\text{ gas}} \frac{27\%C_{(CO_2)}}{100}$$

$$\text{masa}C_{10}H_{18\text{ combustible}} \frac{87\%C_{(C_{10}H_{18})}}{100} = \text{masa}CO_{2\text{ gas}} \frac{27\%C_{(CO_2)}}{100}$$

$$0.87 \cdot \text{masa}C_{10}H_{18(\text{combustible})} = 0.27 \cdot \text{masa}CO_{2\text{ gas}}$$

Balance de oxígeno, H

$$\left(\begin{array}{c} \text{masa de hidrógeno} \\ \text{entrante} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{masa de hidrógeno} \\ \text{saliente} \end{array} \right)$$

$$\text{masaH}_{(combustible)} = \text{masaH}_2\text{O}_{gas} \frac{11\%H_{(H_2O)}}{100}$$

$$\text{masaC}_{10}\text{H}_{18combustible} \frac{13\%H_{(C_{10}H_{18})}}{100} = \text{masaH}_2\text{O}_{gas} \frac{11\%H_{(H_2O)}}{100}$$

$$0.13 \cdot \text{masaC}_{10}\text{H}_{18(combustible)} = 0.11 \cdot \text{masaH}_2\text{O}_{gas}$$

$$\left(\sum H_{\text{reactantes}} \right) = \left(\sum H_{\text{productos}} \right) + \left(\begin{array}{l} \text{Perdidas de calor} \\ \text{x 1000 Kg de conc.} \\ q_{\text{cond}} + q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}} \end{array} \right)$$

$$\sum H_{\text{reactantes}} = \text{masaCuFeS}_{2 \text{ conc.}} \left(\frac{H_{298, \text{CuFeS}_2}^{\circ}}{MW_{\text{CuFeS}_2}} \right) + \dots$$

$$\dots + \text{masaC}_{10}\text{H}_{18 \text{ combustible}} \left(\frac{H_{298, \text{C}_{10}\text{H}_{18}}^{\circ}}{MW_{\text{C}_{10}\text{H}_{18}}} \right) + \dots$$

$$\dots + \text{masaSiO}_{2 \text{ fundente}} \left(\frac{H_{298, \text{SiO}_2}^{\circ}}{MW_{\text{SiO}_2}} \right) + \dots$$

$$\dots + \text{masaO}_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{H_{800, \text{O}_2}^{\circ}}{MW_{\text{O}_2}} \right) + \dots$$

$$\dots + \text{masaN}_{2 \text{ ag.oxidante}} \left(\frac{H_{800, \text{N}_2}^{\circ}}{MW_{\text{N}_2}} \right)$$

Balance de entalpía,

ΔH Reactantes

Balance de entalpía, ΔH Productos (1)

$$\begin{aligned}
 \sum H_{\text{productos}} &= \text{masaCu}_2\text{S}_{\text{mata}} \left(\frac{H_{1500, \text{Cu}_2\text{S}_{(l)}}^{\circ}}{MW_{\text{Cu}_2\text{S}_{(l)}}} \right) + \dots \\
 \dots + & \quad \text{masaFeS}_{\text{mata}} \left(\frac{H_{1500, \text{FeS}_{(l)}}^{\circ}}{MW_{\text{FeS}_{(l)}}} \right) + \dots \\
 \dots + & \quad \text{masaFeO}_{\text{escoria}} \left(\frac{H_{1500, \text{FeO}_{(l)}}^{\circ}}{MW_{\text{FeO}_{(l)}}} \right) + \dots \\
 \dots + & \quad \text{masaSiO}_2_{\text{escoria}} \left(\frac{H_{1500, \text{SiO}_2(l)}^{\circ}}{MW_{\text{SiO}_2(l)}} \right) + \dots
 \end{aligned}$$

Balance de entalpía, ΔH Productos (2)

$$\begin{aligned}
 \sum H_{\text{productos}} &= \text{masaSO}_{2\text{ gas}} \left(\frac{H_{1500, \text{SO}_{2(g)}}^{\circ}}{MW_{\text{SO}_{2(g)}}} \right) \\
 \dots + & \text{masaCO}_{2\text{ gas}} \left(\frac{H_{1500, \text{CO}_{2(g)}}^{\circ}}{MW_{\text{CO}_{2(g)}}} \right) \\
 \dots + & \text{masaH}_{2\text{O gas}} \left(\frac{H_{1500, \text{H}_{2\text{O}(g)}}^{\circ}}{MW_{\text{H}_{2\text{O}(g)}}} \right) \\
 \dots + & \text{masaN}_{2\text{ gas}} \left(\frac{H_{1500, \text{N}_{2(g)}}^{\circ}}{MW_{\text{N}_{2(g)}}} \right)
 \end{aligned}$$

Balance de entalpía, ΔH

donde:

(H°/MW) - Entalpías de los compuestos por Kg.

(H°) - Entalpías de los compuestos por Kg-mol.

(MW) - Peso molecular, Kg/Kgmol.

Finalmente, debemos considerar los términos de pérdidas por calor para completar el balance de entalpía.

$$\frac{(q_{cond} + q_{rad} + q_{conv})_{[MJ/h]}}{a \text{ lim entacion}_{conc. [ton/h]}} = \frac{25000}{50} = 500_{[MJ/1000Kgconc.]}$$

$$q_{cond} + q_{rad} + q_{conv}_{[MJ/h]} \approx 25000$$

Valor referencial característico del tipo de horno y de la operación.

Item	MJ/Kg	Item	MJ/Kg
$(H_{298}^{\circ} / MW)_{CuFeS_2}$	-1.04	$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{Cu_2S_{(l)}}$	0.25
$(H_{298}^{\circ} / MW)_{C_{10}H_{18}}$	-1.2	$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{FeS_{(l)}}$	0.11
$(H_{298}^{\circ} / MW)_{SiO_2}$	-15.16	$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{FeO_{(l)}}$	-2.49
$(H_{800}^{\circ} / MW)_{O_{2(g)}}$	-0.49	$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{SiO_{2(l)}}$	-13.70
$(H_{800}^{\circ} / MW)_{N_{2(g)}}$	-0.54	$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{SO_{2(g)}}$	-3.66
		$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{CO_{2(g)}}$	-7.54
		$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{H_2O_{(g)}}$	-10.75
		$(H_{1500}^{\circ} / MW)_{N_{2(g)}}$	1.37

(H°/MW) - Entalpías de los compuestos por Kg.

A partir de los C_p debemos calcular los terminos a 800 K:

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{O_{2(g)}}$$

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{N_{2(g)}}$$

$$C_p = a + bT \cdot 10^{-3} + cT^{-2} \cdot 10^5$$

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{O_{2(g)}} = \frac{\int_{298}^{800} C_{p(O_2)} dT}{(1000 \cdot 32)} = \frac{\int_{298}^{800} (29.98 + 4.19 \cdot 10^{-3} \cdot T - 1.66 \cdot 10^5 \cdot T^{-2}) dT}{(1000 \cdot 32)}$$

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{N_{2(g)}} = \frac{\int_{298}^{800} C_{p(N_2)} dT}{(1000 \cdot 28)} = \frac{\int_{298}^{800} (27.88 + 4.27 \cdot 10^{-3} \cdot T) dT}{(1000 \cdot 28)}$$

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{O_{2(g)}} \approx 0.50 \quad MJ / Kg$$

$$\left(H_{800}^{\circ} / MW \right)_{N_{2(g)}} \approx 0.54 \quad MJ / Kg$$

Solución parte b, Matriz de balance de masa y calor

	Término numérico	Masas											
		O ₂ ag.ox	N ₂ ag.ox	SiO ₂ fund.	Cu ₂ S mata	FeS mata	FeO esc.	SiO ₂ esc.	SO ₂ gas	N ₂ gas	CO ₂ gas	H ₂ O gas	C ₁₀ H ₁₈ comb.
Cobre	346				0.8								
Fierro	304					0.64	0.78						
Azufre	350				0.2	0.36		0.5					
Oxígeno	0	-1					0.22	0.5		0.73	0.89		
Silice	0			-1				1					
Nitrógeno	0		-1						1				
Carbón	0									0.27		-0.87	
Hidrógeno	0										0.11	-0.13	
Comp.Esc	0						-0.43	1					
Comp.ag.ox.	0	-1.5	1										
Cant.comb.	10												1
Entalpía	-1540	-0.5	-0.54	15.16	0.25	0.11	-2.49	-13.7	-3.66	1.37	-7.54	-10.75	-(-1.2)

→
x

B

A_[12x12]

$$\vec{A} \vec{x} = B \Rightarrow \vec{x} = A^{-1} B$$

Resultados

$$\vec{A}x = B \Rightarrow \vec{x} = A^{-1}B$$

<i>Componentes</i>	<i>masa (kg)</i>	
<i>Oxígeno que entra como agente oxidante</i>	233	442 Nm ³
<i>Nitrógeno que entra como agente oxidante</i>	349	
<i>Cu₂S que sale en la mata.</i>	433	49 %
<i>FeS que sale en la mata.</i>	279	
<i>FeO que sale en la escoria.</i>	162	231 Kg
<i>SiO₂ que sale en la escoria.</i>	69	
<i>SO₂ que sale en los gases</i>	326	425 Nm ³
<i>N₂ que sale en los gases</i>	349	
<i>CO₂ que sale en los gases</i>	32	
<i>H₂O que sale en los gases</i>	12	

Grado de mata

$$\%Cu_{mata} = \left(\frac{\text{masaCu}_2\text{S} \cdot \frac{80\%Cu_{Cu_2S}}{100}}{\text{masa}_{mata}} \right) \cdot 100 = \left(\frac{433 \cdot \frac{80}{100}}{712} \right) \cdot 100 = 49\%$$

Requerimiento puro de oxígeno

$$\begin{aligned}
 \text{masaO}_{2 \text{ puro}} &= \{ \text{masaO}_{2_{ag.oxidante}} \} - \{ \text{masaO}_{2_{aire}} \} \\
 &= \{ \text{masaO}_{2_{ag.oxidante}} \} - \{ \text{masaN}_{2_{ag.oxidante}} \} \cdot \left\{ \frac{O_2}{N_2} \right\}_{\text{masa-aire-amb.}} \\
 &= 233\text{kg totalO}_2 - 349\text{kgN}_2 \cdot \left\{ \frac{0.23}{0.77} \right\} \\
 &= 129\text{Kg}
 \end{aligned}$$

En comparación al problema visto en clases en el mismo horno Flash Outokumpu, se puede concluir lo siguiente :

- ✓ *La adición de combustible al horno conlleva una disminución de la ley de mata generada aunque también disminuye los requerimientos de oxígeno puro y por ende los costos relacionados.*
- ✓ *La masa total de escoria disminuye a casi la mitad puesto que se genera una mata de cobre que contiene mayor cantidad de FeS, el Fe en descarte será por ende menor y también su sílice asociada.*
- ✓ *El volumen de gases generado es menor puesto que los requerimientos de aire son menores (O_2 y N_2 principalmente).*
- ✓ *La mezcla oxidante es precalentada lo que se traduce en un incremento de los costos de operación, sin embargo el calor (entalpía) necesario para mantener el proceso autógeno disminuye puesto que el N_2 (gas inerte) a calentar presenta tanto un volumen menor como un delta temperatura reducido.*

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title

()

/Subject

(D:20110325112340-04'00')

/ModDate

()

/Keywords

(PDFCreator Version 0.9.5)

/Creator

(D:20110325112340-04'00')

/CreationDate

(Leandro Voisin A.)

/Author

-mark-