



**EJERCICIO N°2**


**P1)** La figura muestra un eje en cuyo centro se encuentra una polea de diámetro  $D = 40$  [cm] y las tensiones de la correa que entregan potencia al sistema a través de la polea son  $T_1 = 1160$  [N] y  $T_2 = 210$  [N]. Los descansos del eje se encuentran a una distancia  $L = 200$  [cm] y en uno de sus extremos se encuentra ubicado un embrague a través del cual se transmite la potencia a otro sistema (desprecie la masa del embrague). El eje gira a 450 [RPM] y a ambos costados de la polea, el eje posee perforaciones de diámetro  $\phi = 8$  [mm] para la sujeción de sensores.

- Determine el torque nominal máximo al que está sometido el eje. Determine la potencia transmitida por el sistema en HP. (0.75 pts.)
- Obtenga el DCL del sistema. Calcule el valor de las reacciones en los descansos para el eje principal. (0.5 pts.)
- Determine el diagrama de momentos y el valor del momento máximo. (0.75 pts.)
- Calcule el diámetro mínimo del eje sin considerar efectos de fatiga. (1 pt.)
- El eje está maquinado y se le pide una confiabilidad del 95%. La temperatura de operación es de 80°C. Calcule los valores de  $k_i$  que estime pertinente y obtenga el diámetro mínimo del eje considerando fatiga según el criterio de Soderberg de máximo esfuerzo de corte. (3 pts.)



P1] a) (0,75 pts.)

Determinación del torque:



$$T_1 = 1160 \text{ [N]}$$

$$T_2 = 210 \text{ [N]}$$

$\Rightarrow$  Se realiza un balance de torques respecto al eje

$$\begin{aligned} \Rightarrow |T_{\max}| &= 1160 \text{ [N]} \cdot R - 210 \text{ [N]} \cdot R \\ &= (1160 - 210) \text{ [N]} \cdot R \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 950 \text{ [N]} \cdot 20 \text{ [cm]} \\ &= 950 \text{ [N]} \cdot 0,2 \text{ [m]} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |T_{\max}| = 190 \text{ [Nm]}$$

Determinación de la potencia:


$$P = T \cdot \omega \quad \omega = \frac{2\pi N}{60} \quad \text{si } N \text{ está en [RPM]}$$

$$N = 450 \text{ [RPM]}$$

$$\Rightarrow P = 190 \text{ [Nm]} \cdot 47,1238 \text{ [rad/s]} \quad \Rightarrow \omega = 47,1238 \text{ [rad/s]}$$

$$\Rightarrow P = 8953,539 \text{ [W]} \Rightarrow P = 12,00 \text{ [HP]}$$

b) DCL  $T_1 + T_2 = 1370 \text{ (N)} = F$




$\Rightarrow R_1 = R_2 = F/2$  (por simetria)  $\Rightarrow R_1 = R_2 = 685 \text{ (N)}$

c) Diagramas de Momentos

$$M_{R_1-F} = \frac{Fx}{2} ; M_{F-R_2} = \frac{F(L-x)}{2}$$

$$\Rightarrow M_{max} = \frac{F \cdot \frac{L}{2}}{2} = \frac{FL}{4}$$



d)

$$d_{min} = \left[ \frac{32n}{\pi S_y} \sqrt{M_{max}^2 + T_{max}^2} \right]^{1/3}$$

Suponiendo como material un acero 4140 T+R ( $S_y = 1640 \text{ [MPa]}$ )

y  $n=2$ , y recordando que ( $S_{trs} = 1770 \text{ [MPa]}$ )

$$T_{max} = 190 \text{ (Nm)}$$

$$M_{max} = 685 \text{ (Nm)}$$

$$d)(\text{cont.}) \Rightarrow d_{\min}^{\text{estático}} = 0,0206 (\text{m})$$

$$\Rightarrow d_{\max}^{\text{estático}} = 20,669 (\text{mm})$$

e) Factores > Considerar

(se tomará como referencia el zero 4130 TR + un diseño supuesto de 40 (mm))

$k_3$ ) Terminación superficial

$$k_3 = A S_{\text{surf}}^B$$

Par (MPa),  $A = 4,45$   
y MAQUINADO:  $B = -0,265$

$$\Rightarrow k_3 = 0,613263$$

$k_b$ ) Tamaño

$$\text{se tiene } d_{\text{supuesto}} = 40 (\text{mm}) \in [2,79 ; 51] (\text{mm})$$

$$\Rightarrow k_b = 1,24 \cdot d^{-0,107} \Rightarrow k_b = 0,835605$$

$K_C$ ) Constituidor

Directo de los factores para TSOL

$$\Rightarrow K_C = 0,868$$

e) (cont.)

$k_d$ ) Temperatura : 2 opciones :

- Interpolación entre los tablas
- Usar el polinomio EN  $[\text{°C}]$

$$\Rightarrow k_d = -6 \cdot 10^{-12} t^4 + 5 \cdot 10^{-9} \cdot t^3 - 3 \cdot 10^{-6} \cdot t^2 + 0.0006 \cdot t + 0.9871$$

$$t = 80^\circ\text{C} \Rightarrow k_d = 1,018214$$

$k_e$ ) factor de carga : Se considera el modo de Torsión

$$\Rightarrow k_e = A S_{UTS}^{0.8} \Rightarrow e \text{ [MPa]} \Rightarrow A = 0,258 \\ B = 0,125$$

$$\Rightarrow k_e = 0,657077$$

$k_f$ ) Centro de esfuerzos

$$\text{Se tiene que } \phi = 8 \text{ [mm]} \Rightarrow \sqrt{\sigma} = \frac{174}{S_{UTS}} \Rightarrow \sqrt{\sigma} = 0,098305 \\ D \approx 40 \text{ [mm]} \qquad \qquad \qquad r = 4 \text{ [mm]}$$

$$\text{del gráfico, (usando los líneas B)} \quad \cdot \frac{\phi}{D} = 0,2$$

$$\rightarrow k_{TS} \approx 2,73$$

$$\Rightarrow k_f = \frac{1 + \frac{2}{\sqrt{r}} \cdot \frac{k_{TS}-1}{k_{es}} \cdot \sqrt{\sigma}}{k_{TS}} \Rightarrow k_f = 0,389129$$

e) (cont.)

$$\Rightarrow \boxed{\pi k_i = 0,115799}$$

$$\Rightarrow S_e' = \frac{1}{2} S_{uts} \Rightarrow S_e' = 885 \text{ [MB]}$$

$$S_e = \pi k_i \cdot S_e' \Rightarrow \boxed{S_e = 102,482 \text{ [MPa]}}$$

$\Rightarrow$  Utilizar Scherberg / Esfuerzo de Corte

$$\Rightarrow d_{min}^{fatig} = \left[ \frac{32 \cdot h}{\pi} \sqrt{\left( \frac{T_{max}}{S_y} \right)^2 + \left( \frac{M_{max}}{S_e} \right)^2} \right]^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow \text{Reemplazando, } d_{min}^{fatig} = 0,033 \text{ [m]}$$

$$\Rightarrow \boxed{d_{min}^{fatig} = 33,8295 \text{ [mm]}}$$

Para efectos del ejercicio, no es necesario iterar.