


Ejercicio 4

Un acondicionador de aire opera en ciclos de Carnot como refrigerador entre las temperaturas T_e y T_i . La temperatura interior (de un piezo) $T_i < T_e$. El reunido recibe calor desde el exterior a una tasa de $A(T_e - T_i)$ [W/s]. La potencia suministrada al acondicionador de aire es \dot{W} . Se pide demostrar que la temperatura de sf de lo piezo es:

$$T_i = \left(T_e + \frac{\dot{W}}{2A} \right) - \left(\left(T_e + \frac{\dot{W}}{2A} \right)^2 - T_e^2 \right)^{1/2}$$

Sol:



• Tenemos que para el refrigerador

$$\dot{W} + Q_i + Q_e = \Delta U = 0 \quad (*)$$

$$\frac{Q_i}{T_i} + \frac{Q_e}{T_e} = \Delta S = 0 \Rightarrow Q_e = -Q_i \frac{T_e}{T_i}$$

reemplazando en *

$$\Rightarrow \dot{W} + Q_i - Q_i \frac{T_e}{T_i} = 0 \Rightarrow \dot{W} + Q_i \left(1 - \frac{T_e}{T_i} \right)$$

$$\Rightarrow \dot{W} = -Q_i \left(1 - \frac{T_e}{T_i} \right)$$

En el caso estacionario (o decir de equilibrio) el flujo de calor entrante a lo piezo debe ser exactamente igual al calor que saca el acondicionador (Q_i)

$$\Rightarrow Q_i = A(T_e - T_i)$$

$$\Rightarrow \dot{W} = -A(T_e - T_i) \left(1 - \frac{T_e}{T_i} \right)$$

$$\Rightarrow + \frac{T_i \dot{W}}{A} = (T_e - T_i) + (T_e - T_i)$$

$$\Rightarrow \frac{T_i \dot{W}}{A} = T_e^2 - 2T_e T_i + T_i^2$$

$$\Rightarrow \frac{T_i \dot{W}}{2A} = \frac{T_e^2}{2} - T_e T_i + \frac{T_i^2}{2}$$

(8)

$$0 = \frac{T_i^2}{2} - T_i \left(T_e + \frac{\dot{w}}{2A} \right) + \frac{T_e^2}{2}$$
$$\Rightarrow T_i = \left(T_e + \frac{\dot{w}}{2A} \right) - \sqrt{\left(T_e + \frac{\dot{w}}{2A} \right)^2 - T_e^2}$$