# Estudio Experimental del Orden Cristalino

## INTRODUCCIÓN(1/2) Comportamiento propio de cristales

Por su comportamiento, existía evidencia indirecta (pps. S.XX) de que muchos materiales de ingeniería, particularmente metales y cerámicas, son cristalinos.

Dependiendo del número de granos, una material cristalino puede ser monocristalino o policristalino. Nos interesan los dos.

## INTRODUCCIÓN(2/2) La Técnica de Difracción

- La difracción de ondas por cristales es la principal técnica para estudiar el orden atómico.
- Para obtener la información es necesario interpretar diagramas de difracción, para lo cual se requiere una teoría.

 Ejemplos que revelan indirectamente el carácter cristalino de muchos sólidos


## Cristales Reales Monocristalinos (caso LiF)





# Manifestación del orden cristalino: forma externa de minerales monocristalinos.

Imagen del Tratado de Cristalografía de Hauy (1822). Relación entre la forma externa y la estructura.




## Manifestación del orden cristalino: fractura por clivaje

- Fractura por clivaje en un monocristal iónico (NaCl).
- La fractura se produce especularmente según ciertos planos cristalinos, en cristales frágiles





#### Manifestación del Orden Cristalino, en Monocristales Dúctiles



Tracción de un monocristal de Zn (HC).
Deformación plástica por deslizamiento de los planos más densos del Zn; estos son los planos hexagonales compactos.

## Granos y Fractura Intergranular







- a) Esquema de Granos y Bordes de Grano
- b) Esquema de un Policristal
- d) Fractura de un Policristal por sus Bordes de Grano

# Bandas de deslizamiento en superficies planas pulidas de probetas deformadas plásticamente por tracción





Cu monocristalino

Al policristalino

Mismo mecanismo de deformación plástica por deslizamiento que en la anterior probeta de Zn. Tal mecanismo se da en todos los metales.

## Otros ejemplos de evidencia de orden atómico

La ANISOTROPÍA (magnética,óptica, elástica,etc.), de Monocristales, en oposición a la ISOTROPÍA de los Materiales Amorfos.

# Difracción por cristales

- <a href="http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte">http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte</a> 02.html (Referencia principal)
- Ciencia e Ingeniería de Materiales, W.F. Smith, McGraw Hill, 3a ed., 2004, Colombia.

## Información de objetos

- Consideremos objetos que son centros de dispersión de ondas y que están dispuestos periódicamente.
- · Esos objetos pueden ser rendijas, átomos, etc.
- · La difracción involucra suma de ondas.
- Las imágenes de difracción contienen información sobre la disposición geométrica de objetos idénticos dispuestos regularmente (2 o más).

#### Difracción por "olas" y rendijas.





- Ondas planas en el agua y una rendija que es centro de
- Difracción de ondas provenientes de dos centros de dispersión.

Desde el diagrama de difracción se puede deducir información sobre las rendijas.

Se requiere que  $\lambda$  sea del orden de magnitud del ancho de las rendijas

## Rendijas y Átomos


- En óptica (luz visible, 380-750 nm) tales objetos podrían ser rendijas.
- La difracción también proporciona información sobre el ordenamiento cristalino. Aquí los centros de dispersión son átomos. Se requieren ondas muv cortas (0,1nm,1A°).



## Tamaño de los Objetos y Longitud de Onda

• Regla básica para producir difracción: la longitud de onda empleada debe ser próxima a la distancia de primeros vecinos.

Al aumentar el número de objetos regulares, los máximos de difracción se hacen más finos. Se tiene información más precisa del objeto




## Radiaciones Útiles para Difracción por Cristales

Para difracción en cristales podemos usar:

- ondas electromagnéticas de λ apropiada (Rayos X),
- partículas que también tienen un carácter ondulatorio: neutrones, protones y electrones, de λ apropiada.

λ apropiada:

próxima a las distancias interatómicas







## Tipos de radiación para difracción en cristales


- Los rayos X se obtienen excitando los niveles electrónicos de los átomos: son baratos y su λ está "calibrada".
- En los microscopios electrónicos es obvio el uso de electrones para difractar.
- Los otras partículas se justifican para aplicaciones especiales. Por ejemplo, el haz neutrones se puede obtener en un reactor nuclear.

#### Emisión Atómica de Rayos-X Cañón de electrones: hay un filamento (en rojo) que Anodo de metal puro produce electrones para excitar al ánodo. Los átomos del ánodo (en verde) son los que emiten los rayos X de energía hv. El voltaje V del cañón tiene que ser alto, p.e. 35Kev, para lograr emitir las ondas cortas Bajo voltaje de alta energía de los R-X. El ánodo debe ser un metal refrigerado.






# Emisión de R-X y espectro Iosización N s = 4 Mo K<sub>y</sub> Radiación Contreta Figura 1.27. Niveles de energia de electrones en el molibdeno mostrando el origen de las radiaciones K, y K<sub>y</sub>. Figura 3.28. Espectro de emisión de rayos X producidos cuando el molibedeno mestal es utilizado como arricatodo en un tubo de rayos X operando a 35 kV.



- Un electrón emitido por el filamento alcanza a un electrón en un nivel interno de un átomo del ánodo.
- El electrón interno ya desplazado deja un nivel libre.
- Un electrón más externo del átomo baja de nivel y emite fotones de energía, como rayos X, llamados característicos .

# Diagrama a interpretar. Ejemplo de difracción por un monocristal



- Max von Laue, Nobel 1914.
- Nótese la simetría de orden tres en rotación del diagrama.
- Se necesita una teoría para la interpretación.
- Una primera teoría sencilla es la Ley de Bragg, que veremos.