


EJERCICIO 3 ME4501
28/12/2011

PAUTA

i)

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)}$$




Fn transferencia lazo abierto

$$f(s) = \frac{KG}{1+KG} \leftarrow \text{Fn. de transferencia lazo cerrado}$$

PASO 1 Marcar polos y ceros


$$n = 3 \text{ polos } p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -3$$

$$m = 0 \text{ ceros}$$



PASO 2 porción eje real

b porción este o le izquierdo de un n° impar de ceros + polos



PASO 3] Análisis

$$\omega = \frac{1}{n-m} [\sum_{i=1}^m p_i - \sum_{i=1}^n z_i] = \frac{1}{3} (0-2-3) = -\frac{5}{3} = -1,67$$

$$\phi_l = \frac{180^\circ + 360^\circ \cdot l}{n-m}, \quad l = 0, 1, \dots, n-m-1$$

$l=0$


$$\phi = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$l=1$

$$\phi = \frac{180 + 360}{3} = 180^\circ$$

$l=2$

$$\phi = \frac{180 + 360 \cdot 2}{3} = 300^\circ = -60^\circ$$



PASO 4] Ángulos de perturbación

$$\sum_i \angle(S - z_i) - \sum_i \angle(S - p_i) = 180^\circ + l \cdot 360^\circ$$

p_1

$$-(\phi_1 + 0 + 0) = 180^\circ$$

$$\phi_1 = -180^\circ$$

p_2

$$-(180^\circ + \phi_2 + 0) = 180^\circ \Rightarrow \phi_2 = -360^\circ$$

$$P_3] \quad -(180 + 180 + \phi_3) = 180 \Rightarrow \phi_3 = -540^\circ = 180^\circ$$

PASO 5] Estabilidad

Ec. característica:

$$H = \frac{KG}{1+KG} = \frac{K}{(s(s+2)(s+3))(1 + \frac{K}{s(s+2)(s+3)})}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{K}{(s(s+2)(s+3)+K)} \\ &= s^3 + 5s^2 + 6s + K \rightarrow \text{Ec. característica} \end{aligned}$$

Routh

$s^3: 1 \quad 6$	$1 \quad 6$
$s^2: 5 \quad K$	$5 \quad K$
$s^1: -\frac{1}{5}(K-30) \quad 0$	$\frac{30-K}{5} \quad 0$
$s^0: \cancel{\frac{1}{K-30}(K(K-30))}$	K

$$\text{estable} \Rightarrow \text{a)} \frac{30-K}{5} > 0 \Rightarrow K < 30$$

$$\text{b)} K > 0$$

\Rightarrow si $K \in (0, 30)$ el sistema es estable.

Corte con eje $\text{Im}(s)$


$$s = j\omega_0, K=30$$

$$(j\omega_0)^3 + 5(j\omega_0)^2 + 6j\omega_0 + 30 = 0$$

$$\Rightarrow -j\omega_0^3 - 5\omega_0^2 + 6j\omega_0 + 30 = 0$$

$$\Rightarrow -\omega_0^3 + 6\omega_0 = 0$$

$$\omega_0 = \pm \sqrt[3]{6} = \pm 2.4\sqrt[3]{1}$$



PASO 6 | Raíces Multiples

$$G(s) = \frac{b(s)}{a(s)} \Rightarrow b \frac{de}{ds} - a \frac{db}{ds} = 0$$


$$a = s^3 + 5s^2 + 6s$$

$$b = 1$$

$$\Rightarrow 3s^2 + 10s + 6 - (s^3 + 5s^2 + 6s) \cdot 0 = 0$$


$$s = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4 \cdot 3 \cdot 6}}{6} = \frac{-10 \pm \sqrt{124}}{6} \Rightarrow \begin{array}{l} s_1 = -0,785 \checkmark \\ s_2 = -2,55 \times \end{array}$$

s_2 no está en la posición real del LGR \Rightarrow no move



4) de salida de raíz múltiple

Se considera la situación donde los polos P_1 y P_2 están en $S = -0,785$




$$4): -(\phi + \phi + 0) = 180$$

$$\Rightarrow \phi = -90^\circ$$

análogo para el otro polo. $\phi = 90^\circ$

PASO 7 Dibujar LGR




$$\frac{10}{\lambda} = \frac{1}{N}$$

$$N = \frac{4}{10}$$

EJERCICIO N°3 - ME4501
28 Diciembre 2011 - tiempo: 60 min- total 10 pts

- [1] (i) Encuentre y dibuje el Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) aplicando los 7 pasos vistos en clase.



- (ii) Dibuje la condición de diseño $(\zeta, \omega_n) = (0, 2)$ e indique, en forma gráfica y analítica, la porción del LGR que la satisface.
(iii) Encuentre el rango de ganancia K que la satisface.
(iv) Encuentre los polos de lazo cerrado cuando $K = 30$.