

SEMINARIO:

"EL MEJORAMIENTO DE LOS TALLERES DE CALIBRACIÓN DE BOMBAS INYECTORAS DIESEL"

LA MANTENCION Y SU RELACION CON LAS EMISIONES

Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad de Chile 03/Abril/2002


Contenido General

- Responsabilidad de vehículos diesel en la emisión de material particulado (MP)
- Principales causas de emisión de MP y algunos mecanismos de control
- Formación de MP y contaminantes gaseosos en motores diesel
- Calidad de inyección y su efecto en las emisiones
- Parámetros de operación del sistema de inyección
- Conclusiones

Responsabilidad de vehículos diesel en la emisión de MP




Responsabilidad de vehículos diesel en la emisión de MP





Comparación diesel-gasolina Emisiones y Actividad 2000







Principales causas de emisión de MP y algunos mecanismos de control

Proceso de combustión interna



Oxidationskatalysator Omvandling av kolväte och kolmonoxid


till koldioxid och vatten

Partikelfilter




Combustibles

Formación de MP y contaminantes gaseosos en motores diesel y gasolina



Ventajas motor diesel:
Buen rendimiento
Bajas emisiones de gases
Durabilidad y seguridad



Seminario Mejoramiento de Talleres de Calibración de Bombas Inyectoras

Calidad de inyección y su efecto en las emisiones de MP

- La presencia de hollín en las emisiones de escape diesel es una indicación de combustión pobre, producto de un mal funcionamiento o mala calibración del motor.
- El hollín se puede entender como partículas, sólidas o líquidas, suspendidas en los gases de escape, las cuales obstruyen, reflejan o refractan la luz.
- Hollín blanco/azul visible bajo iluminación directa, consiste en una mezcla de combustible y aceite lubricante.
- Hollín gris/negro en apariencia consiste en partículas sólidas de carbón producto de combustión incompleta.

Calidad de inyección y su efecto en las emisiones de MP


- <u>Azul</u>: exceso de aceite lubricante en la cámara de combustión. Sin embargo, combustible no quemado puede presentarse como hollín azul (diámetro 0,5 micras).
- Blanco: producto de baja temperatura en la cámara de combustión durante condiciones transientes al inicio de la operación en zonas frías o de altura. También puede producirse por inyección tardía o falla de diseño (baja relación de compresión o inapropiada combinación de condiciones de operación).
- <u>Gris/negro</u>: es producido a plena carga y exceso de combustible, o por restricción del aire de admisión. Las principales causas de excesivo hollín negro durante el servicio del vehículo son falta de mantención de los filtros de aire y/o inyectores de combustible, así como calibración inadecuada de la bomba inyectora.


Emisiones de MP: efectos en la salud

- La presencia de hollín indica la existencia de altos niveles de material particulado. Sin embargo, no existe una relación directa entre hollín (opacidad, índice de ennegrecimiento) y material particulado respirable (MP₁₀).
- El material particulado emitido por motores de combustión interna diesel es altamente respirable debido a su pequeño tamaño y, además, posee características químicas de efecto cancerígeno, las que se suman a su efecto nocivo sobre el sistema respiratorio.



Emisiones de MP: efectos en la salud





Motores diesel

Parámetros de operación del sistema de inyección diesel

- Inicio de la inyección
 - Avance o atraso de la inyección
 - Inicio de la combustión
- Características de la inyección
 - Cantidad de combustible inyectado
 - Duración de la inyección
- Atomización del combustible
 - Características del inyector
 - Presión de inyección

"El complejo proceso desarrollado en la cámara de combustión muestra que los elementos de inyección de combustible y el diseño de la cámara deben estar óptimamente combinados, para mantener la emisión de contaminantes lo más baja posible"

Conclusiones

- La flota diesel es responsable de un 65% de las emisiones de material particulado generado en procesos de combustión en la Región Metropolitana (año 2000). Esta responsabilidad tiende a aumentar en el tiempo debido al aumento del parque y su mayor actividad, comparado con las medidas adoptadas en otros sectores.
- Los beneficios ambientales obtenidos por las exigencias impuestas al tipo de combustible e ingreso de vehículos nuevos se ven disminuidos por este crecimiento. Sumado a esto, existe un alto índice de deterioro de los vehículos en uso, especialmente en la fracción diesel.
- El motor diesel es y seguirá siendo una alternativa viable para el transporte público y de carga (veh. medianos y pesados). Su participación futura depende del oportuno control de deterioro prematuro a través de programas de mantención adecuados.

Conclusiones

- El crecimiento sostenido del parque vehicular lleva consigo un aumento de las emisiones del sector transporte. Junto a las medidas de control que afectan los combustibles y las normas de ingreso de vehículos nuevos, es necesario adoptar medidas durante la operación de los vehículos. Para la flota diesel, una adecuada mantención del sistema de inyección es necesaria en todos los escenarios posibles y, por lo tanto, debe plantearse como una solución de bajo costo y efectiva para el usuario.
- El costo se regula con tarifas de equilibrio por el servicio o bien con multas estrictas para altos emisores, mientras que la eficiencia se regula con una fiscalización adecuada de los talleres que ofrecen el servicio de mantención, así como del cumplimiento de las bitácoras y condiciones exigidas a cada tipo de vehículo.

El sistema de inyección de combustible es usualmente denominado "el corazón del motor". Este sistema se encarga de medir la cantidad de combustible de acuerdo a los requerimientos del motor, genera la alta presión de inyección necesaria para la atomización del combustible y contribuye a la distribución del combustible en el sistema de combustión.

Lo anterior se traduce en un determinado nivel de desempeño del motor, con efecto directo sobre las emisiones y ruido.