### Corte con Carga Axial

#### Resistencia al corte del hormigón

Expresión detallada

$$V_c = \left(0.16\sqrt{f'_c} + 17\rho \frac{V_u}{M_u}d\right)bd \le 0.29\sqrt{f'_c}bd$$

donde

$$\frac{V_u}{M_u} \le 1.0$$

$$f'_c \le 40MPa$$

$$\rho = \frac{A_s}{hd}$$

$$\sqrt{f'_c} \le 8.3MPa$$

Expresión simplificada

$$V_c = 0.17 \sqrt{f'_c} bd$$

## Flexión y compresión

11.3.2.2 — Para elementos sometidos a compresión axial, se permite utilizar la ecuación (11-5) para calcular  $V_c$  con  $M_m$  sustituyendo a  $M_u$  y  $V_u d/M_u$  no limitada a 1.0, donde

$$M_m = M_u - N_u \left(\frac{4h - d}{8}\right) \tag{11-6}$$

Sin embargo,  $V_c$  no debe tomarse mayor que

$$V_c = 0.3 \sqrt{f_c'} b_w d \sqrt{1 + \frac{0.3 N_u}{A_g}}$$
 (11-7)

La cantidad  $N_u/A_g$  debe expresarse en MPa. Cuando  $M_m$  calculado, por medio de la ecuación (11-6) es negativo,  $V_c$  debe calcularse por medio de la ecuación (11-7).

$$V_c = 0.3\sqrt{f_c'}b_w d\sqrt{1 + \frac{0.3N_u}{A_g}}$$
 (11-7)

# Flexión y Tracción

11.3.2.3 — Para elementos sometidos a tracción axial significativa:

$$V_c = \left(1 + \frac{0.3N_u}{A_g}\right) \frac{\sqrt{f_c'}}{6} b_w d$$
 (11-8)

pero no menor que cero, donde  $N_u$  es negativa para la tracción.  $N_u/A_g$  debe expresarse en MPa.

# Fórmulas simplificadas

Flexión

$$V_c = 0.17 \sqrt{f'_c} bd$$

• Flexión y compresión

$$V_c = \left(1 + \frac{N_u}{14A_g}\right) \left(\frac{\sqrt{f_c'}}{6}\right) b_w d$$

Flexión y tracción

$$V_c = 0$$